

# Genmitsu

## PROVerXL 4030V1 Flexi-Pack User Guide

PROVerXL 4030V1 Flexi-Pack Benutzerhandbuch

PROVerXL 4030V1 Flexi-Pack ユーザーガイド

V1, July, 2024

### Welcome

Thank you for purchasing the Genmitsu PROVerXL 4030 V1 Flexi-Pack (XY-Axis Module Connection Sheet Metal and Z-Axis Module without Spindle) from SainSmart.

Please review the following parts list to determine if there are any missing parts. For a detailed installation guide, please refer to the instruction manual included in the extension kit, or if you have not purchased the extension kit for Genmitsu PROVerXL 4030V1, please scan the QR code below to get the electronic version of the manual.



Scan To Find  
PROVerXL 4030V1  
Extension Kit Guide

For technical support, please email us at [support@sainsmart.com](mailto:support@sainsmart.com).

Help and support is also available from our Facebook group. (SainSmart Genmitsu CNC Users Group)



Scan To Join  
User Community

01

### Package List

 Front Leg (Left) With 18, 24,25 and 21, 24, 25	 Front Leg (Right) With 18, 24,25 and 21, 24, 25	 Rear Leg (Left) With 18, 24,25 and 21, 24, 25
 Rear Leg (Right) With 18, 24,25 and 21, 24, 25	 (3) Motor Seat	 (3) Coupler
 (4) Limit Switch Sheet Metal With 20, 26	 (2) Gantry Support Metal With 18	 (2) Gantry Side Panels With 18, 24,25 and 21, 23, 25

02

 X-Axis Drag Chain Bracket 1 With 18, 24,25	 X-Axis Drag Chain Bracket 2 With 22	 Y-Axis Drag Chain Bracket 1 With 16, 26
 Y-Axis Drag Chain Bracket 2 With 16	 X-Axis Limit Switch Sheet Metal With 16	 Z-Axis Module With 17
 (7) M5*8 Socket Head Cap Screws	 (3) M5*10 hex socket flat head cap screws	 (38) M5*14 Socket Head Cap Screws

03

 (9) M4*6 hex socket flat head cap screws For drag chain fixing	 (10) M5*6 Socket Head Cap Screws	 (30) M5*20 Socket Head Cap Screws
 (3) M4*8 Socket Head Cap Screws	 (9) 5.5*10*1 Flat gasket	 (40) 5.5*12*1 Flat gasket
 (55) M5 spring shims	 (12) M5 T-nut	 Allen Wrench (2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm)

04

### Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Genmitsu PROVerXL 4030 V1 Flexi-Pack (XY-Achsmodule Anschluss Blech und Z-Achsmodule ohne Spindel) von SainSmart entschieden haben.

Bitte prüfen Sie die folgende Teileliste, um festzustellen, ob irgendwelche Teile fehlen. Eine ausführliche Installationsanleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Erweiterungssatz beiliegt. Wenn Sie den Erweiterungssatz für Genmitsu PROVerXL 4030V1 nicht gekauft haben, scannen Sie bitte den QR-Code unten, um die elektronische Version der Anleitung zu erhalten.



Scannen zum Finden  
PROVerXL 4030V1  
Leitfaden für Erweiterungssätze

Für technische Unterstützung senden Sie uns bitte eine E-Mail an [support@sainsmart.com](mailto:support@sainsmart.com).

Hilfe und Unterstützung finden Sie auch in unserer Facebook-Gruppe. (SainSmart Genmitsu CNC Users Group)



Scannen, um der Gruppe beizutreten

05

### Liste der Pakete

 Vorderes Bein (links) Mit 18, 24, 25 und 21, 24, 25	 Vorderes Bein (rechts) Mit 18, 24, 25 und 21, 24, 25	 Hinteres Bein (links) Mit 18, 24, 25 und 21, 24, 25
 Hinteres Bein (rechts) Mit 18, 24, 25 und 21, 24, 25	 (3) Motorsitz	 (3) Kuppler
 (4) Endscharter Blech With 20, 26	 (2) Gantry-Träger Metall With 18	 (2) Gantry-Seitenteile Mit 18, 24, 25 und 21, 23, 25

06

# Genmitsu

If you need any assistance, please contact us via:

Email: [support@sainsmart.com](mailto:support@sainsmart.com)

Facebook messenger: <https://m.me/SainSmart>

Help and support is also available from our Facebook Group



Vastmind LLC, 2330 Paseo Del Prado, C303, Las Vegas, NV 89102

 X-Achse Schlepplattenträger 1 Mit 18, 24, 25	 X-Achse Schlepplattenträger 2 Mit 22	 Y-Achse Schlepplattenträger 1 Mit 16, 26
 Y-Achse Schlepplattenträger 2 Mit 16	 Endschalter X-Achse Blech Mit 16	 Z-Achse Modul Mit 17
 (7) M5*8 Zylinderschrauben mit Innensechskant	 (3) M5*10 Innensechskant-Flachkopfschrauben	 (38) M5*14 Zylinderschrauben mit Innensechskant

07

 (9) M4*6 Innensechskant-Flachkopfschrauben Für Schlepplattenträgerbefestigung	 20, (10) M5*6 Zylinderschrauben mit Innensechskant	 21, (30) M5*20 Zylinderschrauben mit Innensechskant
 (3) M4*8 Zylinderschrauben mit Innensechskant	 (9) 5.5*10*1 Flachdichtung	 (40) 5.5*12*1 Flachdichtung
 (55) M5-Federunterlegscheiben	 (12) M5 T-Mutter	 Inbusschlüssel (2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm)

08

### ようこそ

このたびは、Genmitsu PROVerXL 4030 V1 Flexi-Pack (XY軸モジュール接続板金、Z軸モジュール主軸なし)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
以下のパーツリストをご覧になり、不足しているパーツがないかご確認ください。または、Genmitsu PROVerXL 4030V1用延長キットを購入されていない場合は、以下のQRコードをスキャンして電子版のマニュアルを入手してください。



スキャンして探す  
PROVerXL 4030V1  
延長キットガイド

テクニカルサポートについては、[support@sainsmart.com](mailto:support@sainsmart.com)まで電子メールでお問い合わせください。

ヘルプとサポートはFacebookグループからもご利用いただけます。(SainSmart 玄光CNCユーザーグループ)



スキャンして入会する  
ユーザー交換会

09

### パッケージ一覧

 前脚 (左) と18, 24, 25, 21, 24, 25	 前脚 (右) と18, 24, 25, 21, 24, 25	 後脚 (左) と18, 24, 25, 21, 24, 25
 後脚 (右) と18, 24, 25, 21, 24, 25	 モーターシート	 (3) カプラー
 (4) リミットスイッチシートメタル と20, 26	 (2) ガントリー・サポート・メタル と18	 (2) ガントリー・サイドパネル と18, 24, 25, 21, 23, 25

10

 X軸ドラッグチェーンブラケット 1 と18, 24, 25	 X軸ドラッグチェーンブラケット 2 と22	 Y軸ドラッグチェーンブラケット 1 と16, 26
 Y軸ドラッグチェーンブラケット 2 と16	 X軸リミットスイッチシートメタル と16	 Z軸モジュール と17
 (7) M5*8 ソケットヘッドキャップスクリュー	 (3) M5*10 六角穴付き皿ボルト	 (38) M5*14 ソケットヘッドキャップスクリュー

11

 (9) M4*6 六角穴付き皿ボルト ドラッグチェーン固定用	 (10) M5*6 ソケットヘッドキャップスクリュー	 (30) M5*20 ソケットヘッドキャップスクリュー
 (3) M4*8 ソケットヘッドキャップスクリュー	 (9) 5.5*10*1 フラットガスケット	 (40) 5.5*12*1 フラットガスケット
 (55) M5 スプリングシム	 (12) M5 Tナット	 六角レンチ (2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm)

12